

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 734 del 03/04/2026

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ing. Giancarlo Bizzarri, nominato con D.P.G.R. n. 16 del 28 febbraio 2026, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

FORNITURA DI UN "SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI MONOTEST IN TECNOLOGIA ELFA E RELATIVI REAGENTI" PER LA U.O.C. MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. RINNOVO DELLA FORNITURA PER IL PERIODO DI 24 MESI.

OGGETTO

FORNITURA DI UN “SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI MONOTEST IN TECNOLOGIA ELFA E RELATIVI REAGENTI” PER LA U.O.C. MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. RINNOVO DELLA FORNITURA PER IL PERIODO DI 24 MESI.

Il Dirigente proponente Dott. Giuseppe Magliocca - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione della fornitura di beni dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e Responsabile del Procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Commissario quanto di seguito riportato:

Premesso che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 2135 del 11/11/2022, è stata affidata la fornitura di un “Sistema diagnostico per l'esecuzione di monotest in tecnologia ELFA e relativi reagenti” per la U.O.C. Microbiologia, alla Ditta Biomerieux Italia S.p.a., per un importo complessivo di Euro 66.327,00 + IVA 22% = Euro 80.918,94, per il periodo di 36 mesi;

trattasi di test relativi alla diagnostica TORCH (acronimo che sta per **T**oxoplasmosi, **O**ther per agenti come sifilide, HIV, varicella, epatite B/C, parvovirus, **R**osolia, **C**itomegalovirus, **H**erpes Simplex) eseguiti presso il settore di sierologia del Laboratorio di Microbiologia del P.O. di Treviso, con una tecnologia alternativa alla chemiluminescenza, per effettuare test di conferma su campioni dubbi ai test di screening;

nei documenti di gara (art. 14 delle Norme di Partecipazione), è stato espressamente previsto, qualora venisse esercitata la facoltà di rinnovare il contratto, l'azzeramento del canone di noleggio dell'apparecchiatura;

in vista della scadenza del contratto, con nota Prot. n. 239403 del 17/12/2025 dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione della fornitura di beni, è stato chiesto al Direttore della U.O.C. Microbiologia – Dott.ssa Elisa Vian, se intendeva avvalersi della facoltà di rinnovo per il periodo di 24 mesi per la fornitura di cui trattasi;

in riscontro alla nota cui sopra, il Direttore della U.O.C. Microbiologia, ha espresso parere favorevole al rinnovo, definendo i nuovi fabbisogni. Nella medesima nota ha precisato che tutti i test relativi alla diagnostica TORCH, prima eseguiti presso il Laboratorio di Castelfranco Veneto, sono stati accentrati presso il settore di sierologia del P.O. di Treviso e ha richiesto l'implemento di 4 test necessari per la conferma di positività.

conseguentemente, con nota Prot. 29823 del 13/02/2026, è stata chiesta alla Ditta Biomerieux Italia S.p.a., la disponibilità a rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 24 mesi alle condizioni economiche e con azzeramento del canone di noleggio dell'apparecchiatura (pari a Euro 3.000,00 IVA esclusa annui), con esito positivo;

successivamente in data 25/02/2026, l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, ha espletato tramite Piattaforma Sintel una procedura (ID 214834553) per l'acquisizione dell'offerta economica comprensiva dei nuovi prodotti, per il periodo di 24 mesi;

entro la data di scadenza, ossia il 09/03/2026, la Ditta Biomerieux Italia S.p.a. ha presentato la propria offerta, per un importo complessivo per il rinnovo, comprensivo dei nuovi test di conferma richiesti, **pari a Euro 55.284,00 + IVA 22% = Euro 67.446,48**, per il periodo di 24 mesi, come meglio dettagliato nell'Allegato n. 1, quale parte integrante del presente atto;

Il competente Servizio di Prevenzione e Protezione, interpellato in merito ha comunicato con nota Prot. 21676 del 03/02/2026 che, valutata la presenza di rischi da interferenza legati allo specifico appalto di livello non trascurabile, ritiene necessaria l'osservanza delle misure di tutela contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI n. 1347), all'uopo predisposto, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo (Allegato n. 2);

I controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, sono stati avviati e sono attualmente in corso;

È stato accertato quanto segue:

- non sussistono prezzi di riferimento a livello regionale (OPRVE);
- non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- i prodotti offerti non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018;
- non esistono Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale o Convenzioni attive stipulate da Consip S.p.a.;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di rinnovare il contratto per la fornitura in service di un "Sistema diagnostico per l'esecuzione di monotest in tecnologia ELFA e relativi reagenti" per la U.O.C. Microbiologia, alla Ditta Biomerieux Italia S.p.a., come precisato nel prospetto allegato, quale parte integrante del presente atto (Allegato n. 1), per un importo di Euro 55.284,00 + IVA 22% = Euro 67.446,48, per il periodo di 24 mesi;
- di nominare quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione della fornitura di beni;
- di confermare, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), la Dott.ssa Susanna Pascoli – Dirigente Biologo U.O.C. Microbiologia, già nominata con la Deliberazione n. 2135 del 11/11/2022;
- di approvare il DUVRI n. 1347 quale parte integrante del presente atto (Allegato n. 2);
- che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venga stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;

- di disporre che, qualora i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, attualmente in corso, diano esito negativo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto;

Visto il D.lgs. 36/2023;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e qui puntualmente richiamate:

- 1) di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto per la fornitura in service un "Sistema diagnostico per l'esecuzione di monotest in tecnologia ELFA e relativi reagenti", comprensivo dei nuovi test di conferma, per la U.O.C. Microbiologia, alla Ditta Biomerieux Italia S.p.a., come precisato nel prospetto allegato, quale parte integrante del presente atto (Allegato n. 1), per un importo di Euro 55.284,00 + IVA 22% = Euro 67.446,48, per il periodo di 24 mesi;
- 2) di dare atto che l'onere di Euro 67.446,48, derivante dalla presente Deliberazione, con decorrenza primo marzo 2026, viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del conto	Importo in € (IVA compresa)	N. Autorizzazione	Centro ordinatore
2026	SAN	EBA0240001	DISP. MEDICO DIAGN. IN VITRO SERVICE	€ 22.002,70	26-U02578	T001
	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO SERVICE	€ 6.100,00	26-U02579	T001
2027	SAN	EBA0240001	DISP. MEDICO DIAGN. IN VITRO SERVICE	€ 26.043,24		T001
	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO SERVICE	€ 7.320,00		T001

2028	SAN	EBA0240001	DISP. MEDICO DIAGN. IN VITRO SERVICE	€ 1.220,00		T001
	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO SERVICE	€ 4.400,54		T001

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al centro ordinatore, sul rispettivo conto di Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- 3) di disporre che, qualora i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, attualmente in corso, diano esito negativo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto;
- 4) che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. il CIG è il seguente: BAF0DA5553;
- 5) di approvare il DUVRI n. 1347 quale parte integrante del presente atto (Allegato n. 2);
- 6) di nominare quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Giuseppe Magliocca – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione della fornitura di beni dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
- 7) di confermare, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), la Dott.ssa Susanna Pascoli – Dirigente Biologo U.O.C. Microbiologia, già nominata con la Deliberazione n. 2135 del 11/11/2022;
- 8) di dare atto che per la presente fornitura è stato accertato quanto segue:
 - non sussistono prezzi di riferimento a livello regionale (OPRVE);
 - non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
 - i prodotti offerti non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018;
 - non esistono Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale o Convenzioni attive stipulate da Consip S.p.a.;
- 9) che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venga stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Mangione Patrizia
Il Direttore sanitario	Formentini Stefano
Il Direttore dei servizi socio-sanitari	Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Bizzarri Giancarlo**

Allegato 1

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI "UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ESECUZIONE DI MONOTEST IN TECNOLOGIA ELFA E RELATIVI REAGENTI", PER L'U.O.C. DI MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. RINNOVO PER IL PERIODO DI 24 MESI.										
		REAGENTI E MATERIALI DI						APPARECCHIATURA		
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI (per le apparecchiature: Marca e Modello)	CODICE PRODOTTI OFFERTI	QUANTITA' di confezioni per 12 MESI	PREZZO A CONFEZIONE IVA esclusa	CODICE CND	CODICE RDM	% IVA	QUANTITA'	CANONE ANNUO ASSISTENZA TECNICA IVA esclusa	PREZZO TOTALE ANNUALE AL NETTO DI I.V.A.	
VIDAS TOXO IGM (TXM)	30202-nuovo codice 424641	10	€ 360,00	W0105050103	n/a	22%	\	\	€ 3.600,00	
VIDAS CMV IGM	30205	16	€ 180,00	W0105040204	n/a	22%	\	\	€ 2.880,00	
VIDAS RUB IGM (RBM)	30214	10	€ 212,00	W0105040103	n/a	22%	\	\	€ 2.120,00	
VIDAS EBV EBNA IGG	30235	2	€ 282,00	W0105040401	n/a	22%	\	\	€ 564,00	
VIDAS EBV VCA IGM	30237	12	€ 282,00	W0105040401	n/a	22%	\	\	€ 3.384,00	
VIDAS ANTI-HCV	30308	5	€ 506,00	W0105020304	n/a	22%	\	\	€ 2.530,00	
VIDAS HBS AG ULTRA	30315	5	€ 260,00	W0105020201	n/a	22%	\	\	€ 1.300,00	
VIDAS HIV DUO QUICK VIDAS® HIV DUO	30447-nuovo codice 424480	5	€ 296,00	W0105030404	n/a	22%	\	\	€ 1.480,00	
VIDAS TOXO IGG II	30210	3	€ 290,00	W0105050102	n/a	22%	\	\	€ 870,00	
VIDAS TOXO IGG AVIDITY	30222	2	€ 526,00	W0105050101	n/a	22%	\	\	€ 1.052,00	
VIDAS CMV IGG	30204	3	€ 290,00	W0105040203	n/a	22%	\	\	€ 870,00	
VIDAS CMV IGG AVIDITY II	413557	3	€ 162,00	W0105040205	n/a	22%	\	\	€ 486,00	
412500 - VIDAS 3 ASSAY DILUTION CUP X44	412500	1	€ 37,00	W0201020185	n/a	22%	\	\	€ 37,00	
412501 - SAMPLE TIP VIDAS	412501	1	€ 394,00	W0201020185	n/a	22%	\	\	€ 394,00	
412502 - VIDAS 3 CLEAN LINER X50	412502	1	€ 75,00	W0201020185	n/a	22%	\	\	€ 75,00	
VIDAS®3	4702895	\	\	\	\	22%	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO ANNUALE DELLA FORNITURA (al netto di IVA)									€ 27.642,00	
TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA PER 24 MESI, comprensivo di reagenti e materiali di consumo, canoni di noleggio e assistenza tecnica.									€ 55.284,00 (Con 3 decimali) al netto di IVA	

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Documento valutazione rischi da interferenze	ALLEGATO Alla documentazione di gara
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I.

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

MISURE DI TUTELA

FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI MONOTEST
IN TECNOLOGIA ELFA, DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA,
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO – RINNOVO PER 24 MESI •

REDATTO IN DATA <i>02 Febbraio 2026</i>	VERIFICATO IN DATA -----	
Servizio Prevenzione e Protezione (firmato digitalmente) _____	Responsabile Unico del Progetto (RUP) _____	L'Aggiudicataria _____

• DUVRI n° 1347

DATI GENERALI

OGGETTO DELLA FORNITURA	Fornitura di un sistema diagnostico per l'esecuzione di monotest in tecnologia ELFA, da destinare alla U.O.C. di Microbiologia, del Presidio Ospedaliero di Treviso – rinnovo per 24 mesi.			
TIPOLOGIA DI APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE	SOMMINISTRAZIONI
			X	
DURATA DEL CONTRATTO	2 anni			
SEDI	U.O.C. di Microbiologia, Presidio Ospedaliero di Treviso, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana			
LAVORATORI IMPIEGATI	TEMPO PIENO	PART TIME	OCCASIONALE	
			X	

AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA		
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Treviso – Via S. Ambrogio di Fiera n. 37	Tel.0422323218	
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	03084880263		
DATORE DI LAVORO	Dr. Francesco Benazzi		
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dott.ssa Carla Polo	Tel.0422322041	
MEDICO COMPETENTE	Medico Competente del Distretto di Treviso	Tel.0422322842	
	Medico Competente del Distretto di Pieve di Soligo	Tel.0438663583	
	Medico Competente del Distretto di Asolo	Tel.0423732208	

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Dr. Giuseppe Magliocca	Tel. 0422323046	e-mail: giuseppe.magliocca@aulss2.veneto.it
----------------------------------------------	------------------------	-----------------	------------------------------------------------

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL LAVORO/ SERVIZIO/ ATTIVITA'/FORNITURA DA ESEGUIRE

LAVORAZIONI O ATTIVITA' PREVISTE

Fornitura di un sistema diagnostico per l'esecuzione di monotest in tecnologia ELFA, da destinare alla U.O.C. di Microbiologia, del Presidio Ospedaliero di Treviso – rinnovo per 24 mesi, con le caratteristiche tecnico/qualitative meglio descritte nella documentazione di Gara allegata.

PARTICOLARITA' DELLA FORNITURA

Durante il periodo di fornitura dell'attrezzatura sanitaria, sono previste attività dell'Aggiudicataria, la quale dovrà includere la consegna, l'installazione della strumentazione, il collaudo, l'assistenza, la manutenzione, l'innovazione tecnologica, gli aggiornamenti hardware e software necessari, il servizio di assistenza tecnica necessario a garantire la piena funzionalità dell'attrezzatura stessa, la formazione del personale addetto, e successivamente, nel caso in cui si verificasse una delle seguenti ipotesi: introduzione di un aggiornamento tecnologico, inserimento di nuovo personale, tutto in accordo anche con l'U.O.S. di Ingegneria Clinica, secondo i protocolli previsti dal produttore presso il l'U.O. in cui avverrà la fornitura. L'Aggiudicataria dovrà fornire prima del collaudo: Manuale Operatore in lingua italiana in versione digitale e cartacea, la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento e i protocolli di manutenzione preventiva previsti dal fabbricante unitamente al piano per l'esecuzione degli interventi concordati con i

referenti dell'U.O.C. in cui l'attrezzatura sarà consegnata.

LUOGHI/SEDI DOVE VERRA' ESPLETATA LA FORNITURA

U.O.C. di Microbiologia, del Presidio Ospedaliero di Treviso, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

VALIDITA' DEL DUVRI

Ai sensi della legge, si stabilisce che il presente documento avrà validità per l'intera durata della fornitura, soltanto a partire dall'avvenuta aggiudicazione e dall'inizio effettivo delle attività di fornitura e collaudo.

IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL'AFFIDATARIA

✓ Nessuno

ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE O CONCESSE IN PRESTITO D'USO TEMPORANEO ALL'AFFIDATARIA

✓ Non è prevista la messa a disposizione di attrezzature da parte del Committente

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE

Fermo restando quanto più specificatamente indicato nel documento predisposto ed approvato dall'Amministrazione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - rischi generali da interferenze, nell'ambiente in cui si svolgeranno le attività oggetto della fornitura vi è, sinteticamente:

X PRESENZA o POTENZIALE PRESENZA di personale aziendale o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...)

ASSENZA di personale interno o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...)

Nell'ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto della fornitura, inoltre, si attivano una o più delle seguenti situazioni:

Le attività prevedono	Situazione di potenziale rischio interferenziale (barrare la voce/voci che interessano)
FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO DA DITTA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
I TECNICI DELL'AFFIDATARIA OPERANO DIRETTAMENTE NELL'U.O.C. INTERESSATA	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
LE OPERAZIONI DI FORNITURA E COLLAUDO SONO	<input checked="" type="checkbox"/> FREQUENTI <input type="checkbox"/> SPORADICHE <input type="checkbox"/> PROGRAMMATE <input type="checkbox"/> SU CHIAMATA DEL REPARTO
L'AMBIENTE CIRCOSTANTE L'ATTREZZATURA E' POTENZIALE FONTE DI RISCHIO DI LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> ALTO
INTERVENTI IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO	<input checked="" type="checkbox"/> SI, LAVORI IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO ANCHE DI TIPO SANITARIO
PARTICOLARITA'	<input checked="" type="checkbox"/> GLI INTERVENTI DI FORNITURA E COLLAUDO DELL'ATTREZZATURA, SONO CONCORDATI CON IL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA
CONCLUSIONI	<input checked="" type="checkbox"/> E' NECESSARIO CHE IL PERSONALE DELL'AFFIDATARIA ADOTTI PROCEDURE DI COMPORTAMENTO GENERALI ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL'AZIENDA

MISURE GENERALI DI TUTELA

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal RUP e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha provveduto a redigere uno specifico documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della fornitura e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate". Comunque deve essere cura dell'Aggiudicataria e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività la ditta in sede di formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi propri. Dall'analisi seguente non risulta necessario procedere ad una separata riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, in quanto si ritiene necessaria e sufficiente l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel presente DUVRI, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e del fornitore si raccomanda:

- di segnalare eventuali carenze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- l'obbligo da parte dell'Aggiudicataria della valutazione dei rischi legati all'attività che verrà svolta.

In relazione all'aggiudicazione della fornitura, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Aggiudicataria:

- assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto della fornitura, l'Aggiudicataria si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza;
- fornisce al Servizio Aziendale referente, prima dell'inizio delle attività, un dettagliato programma di consegna della fornitura oggetto del contratto e delle attività previste per la messa in servizio/manutenzione delle attrezzature;
- si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
- si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni della fornitura. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Durante l'attività oggetto della fornitura l'Aggiudicataria dovrà rispettare le indicazioni riportate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori dell'Azienda ULSS 2 e dell'Aggiudicataria nonché di eventuali ditte terze.

In particolare l'Aggiudicataria dovrà assicurare che il personale impiegato:

- sia dotato di idoneo cartellino di riconoscimento visibilmente esposto;
- negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature

- che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza;
- non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa;
 - non utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda ULSS 2 e degli utenti della stessa;
 - non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto della fornitura la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda ULSS 2 anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Aggiudicataria, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere;
 - non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'Azienda ULSS 2. Tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti dove opera il personale tecnico dell'Aggiudicataria;
 - rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree in cui opera il personale dell'Aggiudicataria;
 - non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni fornite dal personale dell'Azienda ULSS 2;
 - non fumi nei luoghi di lavoro.

La programmazione del lavoro dell'Aggiudicataria dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nell'U.O.C. dell'Azienda ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese e quindi l'Aggiudicataria dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà preventivamente concordata con il referente aziendale della fornitura.

Gestione dell'emergenza

Si informa che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili.

In generale si raccomanda quanto segue:

- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;
- se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;
- evacuare con ordine seguendo la segnaletica predisposta o seguendo le indicazioni fornite dal personale presente;
- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile;
- non usare l'ascensore ma unicamente le scale;

- non usare acqua su apparecchiature elettriche;
- non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica e autorizzazione dei referenti aziendali.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

- 1) l'inizio delle operazioni di fornitura dovrà essere concordato con l'U.O.S. di Ingegneria Clinica;
- 2) prima di iniziare qualsiasi operazione di fornitura/collaudo delle attrezzature, avvisare sempre il Dirigente o il Preposto del reparto/servizio ed il referente dell'U.O.S. di Ingegneria Clinica;
- 3) il personale dell'Aggiudicataria, utilizzerà se previsti, idonei DPI per accedere presso l'ambiente oggetto di intervento: i DPI e le informazioni per il corretto utilizzo saranno fornite dal personale Aziendale presente;
- 4) è vietato impegnare con ostacoli le vie di fuga della struttura;
- 5) per la consegna ed il collaudo dell'attrezzatura sanitaria, il personale dell'Aggiudicataria deve attenersi alle procedure aziendali per gli accessi in aree ospedaliere interfacciandosi con il personale aziendale presente;
- 6) in tutte le aree aziendali è necessario procedere a passo d'uomo, nonché dare rigorosamente la precedenza ai mezzi di soccorso se in transito.

Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	Informazioni sulla sicurezza	ALLEGATO "A" al DUVRI
--------------------------------------------	------------------------------	--------------------------

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- ✓ **rischi esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della concessione**
- ✓ **rischi generali da interferenze**
- ✓ **misure di prevenzione e di emergenza da adottare per la
cooperazione e coordinamento**

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	
Redatto da:	Data emissione
<i>Servizio Prevenzione e Protezione</i>	<i>Gennaio 2025</i>

SCOPO

Il presente documento ha lo scopo, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1° dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, di specificare all'Aggiudicataria che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si troverà ad operare, sono presenti dei *rischi specifici* cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi esposto il personale.

DEFINIZIONI

Stazione Appaltante o Committente L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito indicata come Azienda ULSS 2)

CRITERIO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

L'individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell'azienda ULSS 2 comprende ogni forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma a qualsiasi persona coinvolta in attività legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori, visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:

- Rischi d'incendio
- Rischi per la salute
- Rischi per la sicurezza
- Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali

All'interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura G.01 "Gestione dei sopralluoghi per la valutazione del rischio", reperibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

RISCHIO INCENDIO

I rischi d'incendio dei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS 2, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio è di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti; e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:
- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero è programmato l'adeguamento di tali misure alla regola d'arte. È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi

conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di emergenza prevede la programmazione di una serie di esercitazioni, cui il personale dipendente partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, l'addestramento sui mezzi antincendio, sull'uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza. L'Azienda ULSS 2 ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro. La segnaletica è conforme alle indicazioni normative e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

RISCHIO ELETTRICO

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Norma. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

RISCHIO CHIMICO

Da quanto emerso dalla valutazione dei rischi, vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di questa ULSS 2, con diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale. Alcune tipologie (disinfettanti e prodotti per l'igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altri sono limitati in precise aree ad attività specialistica:

gas medicinali (laboratori, sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)

- gas anestetici (sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)
- gas combustibili (condotte a vista collocate all'esterno)
- prodotti criogenici (laboratori, ambulatori, serbatoi stoccaggio)
- disinfettanti - sterilizzanti
- reattivi di laboratorio (laboratori, depositi dedicati)
- solventi (laboratori, centro stampa, farmacia, settore tecnico, ambulatori)
- isotopi radioattivi non sigillati (medicina nucleare, chimica clinica)
- prodotti per l'igiene, detergenti e simili.

RISCHIO BIOLOGICO

Le strutture sanitarie rappresentano un ambito potenzialmente contaminato.

Per gli "operatori" non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio è praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a rischio biologico per l'operatore o per il paziente. Per cui oltre al rispetto dei principali requisiti organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea l'esigenza di una puntuale adozione delle misure di protezione esistenti (DPI) per attuare un'efficace azione preventiva.

I DPI sono particolarmente indicati per tutti gli "operatori" che svolgendo il proprio lavoro possono venire a contatto con materiali biologici o con pazienti soprattutto nelle aree a maggior rischio come

per esempio Pronto Soccorso, dialisi, laboratori clinico-biologici e di microbiologia, nei blocchi operatori e nelle sale parto, nelle Malattie Infettive e per la tutela dei pazienti anche nei reparti onco-ematologici. L'uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione può di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente presenti nell'ambiente. Ogni "lavoratore esterno" dovrà conoscere gli elementi essenziali dell'organizzazione dove presterà la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d'igiene e per la protezione adeguata nell'ottica di tutela della propria persona e degli ammalati. In tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l'Azienda ULSS 2 attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori, con l'obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l'attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

RISCHIO CANCEROGENO

Farmaci antitumorali

Esistono, in alcuni centri di questa ULSS delle particolari unità ove vengono conservati, preparati e somministrati, da personale esperto all'uso formato, dei farmaci antitumorali antitumorali i cui effetti negativi sull'uomo sono tuttora allo studio. Tali siti sono ad accesso ristretto, consentito ai soli operatori esperti, e pertanto qualsiasi attività presso l'area dovrà essere autorizzata dai Dirigenti del reparto o Preposti e successiva alla sanificazione ambientale. Per i luoghi di stoccaggio e somministrazione risulta sufficiente attenersi alle disposizioni dei Dirigenti dei reparti o Preposti, avendo cura di non manipolare per alcun motivo, senza autorizzazione, alcuna confezione di farmaci, qualsiasi essi siano e di accedere a stanze di degenza/trattamento solo dopo aver avvisato i Dirigenti del reparto o Preposti interessati.

Presenza di amianto

Presso le sedi di questa Azienda, non emergono particolari condizioni di rischio associato alla presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale esterno. Si dispone comunque l'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad esempio su o in prossimità di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature, rimozioni parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente l'evenienza al Servizio di Prevenzione e Protezione.

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X. Per quel che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti è quello sanitario che svolge la propria attività nelle unità operative dove tale rischio è presente. Tale rischio è presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita segnaletica di sicurezza. E' pertanto fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attività lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell'area. L'accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale dell'Aggiudicataria sarà consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche l'Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalità e tempi di intervento.

RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Tale rischio è presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB, Infrarossi, o Risonanza Magnetica. Nelle aree contenenti tali apparecchi sono apposti segnali di avvertimento. Per quanto attiene alla identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

RISCHIO AGENTI FISICI

Le attività svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore a 80 dB.

MODULO INFORMAZIONI

FORNITURA

FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI MONOTEST
IN TECNOLOGIA ELFA, DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA,
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO- RINNOVO PER 24 MESI

AGGIUDICATARIA

RAGIONE SOCIALE			
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA			
CODICE FISCALE E PARTITA IVA			
DATORE DI LAVORO			
RSPP		Tel.	e-mail:
MEDICO COMPETENTE		Tel.	e-mail:
TECNICO DI COMMESSA		Tel.	e-mail:
REFERENTE DELLA SICUREZZA		Tel.	e-mail:
PREPOSTO		Tel.	e-mail:

DUVRI SOTTOSCRITTO IN DATA:

NUMERO DI LAVORATORI DELL'AFFIDATARIA IMPIEGATI:

NECESSITÀ DI INTEGRARE / VARIARE IL DUVRI SI NO

VARIAZIONI INTERVENUTE

.....

.....

L'Aggiudicataria

Il Responsabile Unico del Progetto
(RUP)