

SERVIZIO BAR – P.O. DI CONEGLIANO ALLEGATO 1B
ELENCO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' ULSS2

- **BANCO:** costruito con struttura rivestita nella parete operatore d'acciaio inox, completo di vai; frontale in legno con forme come da disegno:
 - Vano deposito con anta e/o ripiani a giorno e cassette di servizio zona cassa
 - N.3 Celle TN 0° positive chiusa da due porte con ripiani interni di cui una con due cassettoni doppi per bibite
 - Predisposizione per inserimento spina bibite
 - Vetrina inserita su frontale
- **RETROBANCO zona caffetteria :** costruito con struttura rivestita nella parte operatore d'acciaio inox:
 - Piano macchina da caffè con predisposizione fori di passaggio dei tubi e due cassette di servizio di cui uno per fondi caffè.
 - Galleria di servizio: vano deposito con anta e ripiani
 - Tramoggia rifiuti
 - Cassettoni per vuoti
 - Vano vasca in acciaio inox per fabbricatore di ghiaccio
- **RETROBANCO zona lavaggio:**
 - Piano libero con zona lavaggio composta da lavello acciaio inox con scola tazze e lato doccietta
 - Vano deposito con anta a giorno e cassette di servizio
 - Vano interamente in acciaio a tenuta per alloggio di una lavastoviglie
- **ALZATA RETROBANCO:** Costruita con intelaiatura auto portante completa di mensole in legno e vetro
- **PEDANA** di calpestio in listoni di legno duro rivestiti in acciaio inox con piedini e tubolari portanti in acciaio regolabili
- **PORTA SCORREVOLE** zona retro banco
- **CHIUSURA** bar tramite serranda avvolgibile

TUTTE LE ATTREZZATURE E I BENI MOBILI. REVISIONATI, RIPARATI O SOSTITUITI RIMARRANNO DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA ULSS 2